



Прокуратура Российской Федерации  
**КИРСАНОВСКАЯ**  
**МЕЖРАЙПРОКУРАТУРА**  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
г. Кирсанов Тамбовской области  
ул. М. Горького, 26а  
Тел./Факс 8-(475-37)-3-45-61

Директору  
МБОУ СОШ № 1 г. Кирсанова  
Волынкиной С.Ю.

ул. 50 лет Победы, д. 27-а, г.  
Кирсанов, Тамбовская область,  
393360

" 21 " 08 2015 г. № 22-01-24 - 2015/2450

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
федерального законодательства  
о пожарной безопасности

Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ СОШ №1.

Проверка проведена с привлечением специалиста - начальника ТО НД г. Кирсанова, Кирсановского, Уметского, Гавриловского района Шитова А.Г.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст.16 Федерального Закона «О пожарной безопасности» Постановлением Правительства от 25.04.2012 года утверждены Правила противопожарного режима (далее-Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проверка показала, что в МБОУ СОШ № 1, структурном подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1, структурном подразделении № 1 МБОУ СОШ № 1, в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 1 имеются нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в структурном подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1, по адресу г. Кирсанов, ул. Школьная, д. 21 допущены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

Ящики внутренних пожарных кранов выполнены из дерева, что является нарушением п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", согласно которому пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.

В спортзале образовательного учреждения датчики пожарной сигнализации отсутствуют, что является нарушением п. 6 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Двери эвакуационных выходов открываются только при наличии ключа, что является нарушением п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», согласно которому запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В дошкольном отделении МБОУ СОШ № 1, по адресу г. Кирсанов, ул. Микрорайон №1, д. 7а допущены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

Открывание дверей на путях эвакуации выполнено не по ходу эвакуации, что является нарушением п. 9.3 ГОСТ 31471-2011 Межгосударственный стандарт устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов, утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2012 года N 945-ст, согласно которому двери аварийных выходов должны открываться по ходу движения из здания.

Ящики внутренних пожарных кранов выполнены из дерева, что является нарушением п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", согласно которому пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов

Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации отсутствуют, что является нарушением п. 3 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться, в частности, размещением и обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.

Ковровые дорожки на путях эвакуации к полу не прикреплены, что является нарушением п. 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ковры, согласно которому ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. Однако в дошкольном учреждении.

В подвальном помещении образовательного учреждения датчики пожарной сигнализации отсутствуют, что является нарушением п. 6 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

В структурном подразделении № 1 МБОУ СОШ №1, по адресу г. Кирсанов, 1 Микрорайон, д. 15, допущены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации отсутствуют, что является нарушением п. 3 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться, в частности, размещением и обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.

В МБОУ СОШ № 1, по адресу г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 27а, допущены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации отсутствуют, что является нарушением п. 3 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться, в частности, размещением и обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.

На пути эвакуации на 1 этаже смонтирована железная решетка. Что является нарушением пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: согласно которым при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,

мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В подсобных помещениях столовой образовательного учреждения датчики пожарной сигнализации отсутствуют, что является нарушением п. 6 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Причинами и условиями допущенных нарушений является отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением Правил пожарной безопасности.

В связи с тем, что проверкой выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а новый учебный 2015-2016 год начинается с 01.09.2015, допущенные нарушения законодательства необходимо устранить в кратчайшие сроки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,


**ТРЕБУЮ :**

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием прокурора и принять меры к устранению нарушений закона в срок до 01.09.2015.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный срок со дня поступления с обязательным участием прокурора. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить Кирсановскому межрайонному прокурору.

Кирсановский  
межрайонный прокурор  
старший советник юстиции



Б.К. Хохловский